



海岸の現況と課題の整理

区 域 / 場 所	第3回会議までに得られた沿岸の課題、意見等	調査結果、住民からの情報に基づく海岸の現状														
		海岸付近の構造物	砂浜（護岸海側）の状態				海岸背後の状況	環境	利用							
			浜幅 ¹	砂の粒	勾配 ²	植生										
1 坂下	・ 時折、浜崖が発生	無堤（直立護岸）	70m	普通	1/20程度	-	国道	-								
2 (河川)																
3 パイプ下	・ 降雨により駐車場がぬかるむ	緩傾斜護岸	40~60m						1/10~20程度	-	駐車場	ウミガメ				
4 パイプ出口前															保安林	植生ウミガメ
5 亀田病院前													・ 飛砂			リゾート(民地)
6 (河川)																
7 ロイヤルホテル前	・ 越波 ・ 護岸被災 ・ 浸水被害 (シーワールドホテル・グランドホテル)	緩傾斜護岸 + 直立壁(民有)	30~50m	粗い	1/7~10程度	一部	民間施設	植生								
8 シーワールド 駐車場		緩傾斜護岸														
9 シーワールド 施設		緩傾斜護岸 + 直立壁(民有)														
10 (排水路)		排水路														
11 シーワールド ホテル		緩傾斜護岸 + 直立壁(民有)	20~40m													
12 保安林 シーワールド 駐車場 (旧望洋荘)		緩傾斜護岸														
13 グランド ホテル		緩傾斜護岸 + 直立壁(民有)	40~60m													
14 保安林 駐車場		(海側に駐車場) + 緩傾斜護岸							1/10~20程度	(駐車場) 保安林 住宅						
15 (排水路)		排水路														
16 保安林		・ 今夏の汀線後退 ・ 浜崖(崩落の危険) ・ 植生の一部消失 ・ ホームスが住み着く (汐入公園)	直立護岸						70~80m	普通	1/20程度	保安林 県事務所	植生 ウミガメ			
17 汐入公園																
18 (待崎川)	・ 水質悪化(臭気) ・ 導流堤老朽化	導流堤						ウミガメ								
19 未来高校前	・ 駐車場が被災 ・ 浜崖	離岸堤 (海側に駐車場) + 直立護岸	30~40m	細かい	1/10~20	高校	-	-								
20 サライズ コースト前	・ 一部砂浜が無い ・ 水域が狭い ・ 過去に越波	離岸堤							1/20~30	住宅	サーフィン					
21 前原地区	・ 砂浜が広すぎる ・ 飛砂、水域が狭い ・ 過去に越波	傾斜護岸 + 直立壁	130m	非常に細かい	1/30以上	一部	住宅 商業施設	海水浴								
22 前原地区	・ 船があげられない	(波除堤を建設)	-	-	-	-	-	-								
23 (加茂川)	・ 高波浪時に波が遡上		-	-	-	-	-	-								
24 小寄船溜	・ 越波	(防波堤嵩上げ)	-	-	-	-	-	-								
25 本港地区	・ 越波 ・ 係留出来ない		-	-	-	-	-	-								

1 2004年1月(京葉測量(株)撮影)の空中写真からの読み取り値 2 現地調査(簡易計測)による値