

18-0

鴨川沿岸の状況写真

2003.11.15 踏査

2003/5/28

1

18-1



写真246 同上: 波の打ち上げによる堆砂によってバームが形成され閉塞が進む
河口 (前方は海岸北端部を仕切る葛ヶ崎の岩礁海岸と浜荻漁港)

2004/3/7

2

18-2



事務局撮影

写真?43 海岸北端の小河川の河口右岸付近の海浜と駐車場

2004/3/7

3

18-3



事務局撮影

写真?41 北端部付近の海岸:植生の繁茂する後浜と護岸背後の緑地と保安林

2004/3/7

4

18-4



事務局撮影

写真?34 ロイヤルホテル付近から北側の海浜を望む

2004/3/7

5

18-5



事務局撮影

写真?32 鴨川シーワールド付近から南側の海浜を望む
:カスプ地形の発達する前浜

2004/3/7

6

18-6



事務局撮影

写真?30 同上:災害復旧工事区間の北側端部

2004/3/7

7

18-7




事務局撮影

写真?23 待崎川河口左岸導流堤の天端上から見た北側の広い砂浜

2004/3/7

8

待崎川左岸導流堤東側の浜崖の経時変化 18-8



2004年8月27日(午前)台風16号前 [鴨川整備事務所撮影]

18-9



事務局撮影

写真?24 同上:植生帯の広がる後浜とその背後の保安林

2004/3/7

10

18-10



事務局撮影

写真?19 待崎川河口から上流を望む:海浜の砂礫が波で押し込まれて
河道右岸に堆積してできた砂州

2004/3/7

11

18-11



事務局撮影

写真?18 待崎川河口右岸導流堤の右岸隣接部の後浜から前出して
造成された駐車場前で見られた浜崖侵食

2004/3/7

12

18-12



事務局撮影

写真?17 待崎川河口右岸導流堤を南側から望む

2004/3/7

13

18-13



事務局撮影

写真?14 南側から3基目の離岸堤背後で沖に張り出した汀線(舌状砂州)を望む

2004/3/7

14

18-14



事務局撮影

写真?11 前原海岸南端：鴨川漁港防波堤と離岸堤の遮蔽域に
形成された広大な砂浜

2004/3/7

15

18-15



事務局撮影

写真?10 前原海岸南端の離岸堤

2004/3/7

16

18-16



事務局撮影

写真?7 鴨川漁港前原地区の小型漁船用舟揚げ斜路を港口から望む
(手前は斜板型防波堤)

2004/3/7

17