

加茂川の土砂堆積状況の現地調査結果

(1) 土砂堆積域の分布



加茂川の土砂堆積状況の現地調査結果

(2) 堆積土砂の概況

g 横渚橋（堰）下流付近の土砂



横渚橋

f 横渚橋下流付近の土砂



d JR橋上流付近の土砂



JR橋

e 権現橋上流付近の土砂



権現橋

b 左岸・鴨川小学校横の土砂



c 権現橋下流左岸付近の土砂




a 加茂川橋上流左岸の砂州土砂



加茂川橋

新加茂川橋

かもがわマリーナブリッジ



25561
-99
656
599
2562
-10