



3. 昔の海岸は... <写真で見る鴨川>



昭和20年代の風景

(魚見塚から加茂川、前原を望む)



右:昭和初期の風景

(鴨川漁港付近)

こうじま

(左が荒島、右端が弁天島)



下:昭和初期の風景

(大浦海岸:今の漁協あたり)



3

右:大正末頃の風景


(加茂川河口の旧漁港)

(写真後ろが加茂川橋、奥は現在新加茂川橋)



2003/11/16

4



右:昭和20年代の風景
(前原海岸:カジメの天日干し)
(カジメは肥料、鴨川化成の原料に)

下:年代不明
(場所不明:鴨川名物地引き網)



2003/11/16

7


右:昭和35年頃の風景
(鴨川海水浴場の無料休憩所)

下:昭和初期の風景
(鴨川海水浴場:両国から5時間)



2003/11/16

8



右:大正時代の風景
(永明寺境内:両脇の松林)
(中央は旧国道128号線)




下:明治40年頃の風景
(東条海岸付近:海岸で遊ぶ)



2003/11/16

11

右:昭和45年の風景
(建設中の鴨川シーワールド)



下:昭和40年頃の風景
(観光施設建設前の東条松原海岸)



2003/11/16

12

5. 海岸の現状<環境面>①

●白砂青松の風景




●砂丘の植生(待崎川左岸)

2003/11/16

13


5. 海岸の現状<環境面>②

●魚見塚 からの景観



●岩礁の景観

2003/11/16




●鴨川松島の景観

14

6. 海岸の現状<利用面>①

●鴨川漁港





●市場の様子

2003/11/16

15

6. 海岸の現状<利用面>②

●鴨川フィッシャリーナ



●プレジャーボート

2003/11/16

16

6. 海岸の現状<利用面>③

現在の鴨川漁港

前原防波堤

■ L=46m(施工済み)

■ L=21m(工事中)

2003/11/16



6. 海岸の現状<利用面>④

●サーフィン





●海水浴(前原海岸)

2003/11/16

6. 海岸の現状<利用面>⑤

●鴨川シーワールド



●海辺のホテル群

2003/11/16

19

7. 海岸の現状<防災面>①

1997(平成9)年9月 災害

● 越波の写真



(写真提供:鴨川シーワールド)



2003(平成14)年10月 被災状況

シーワールド・ホテルの前で撮影

2003/11/16

20

7. 海岸の現状<防災面>(2)

1997(平成9)年9月 台風による護岸倒壊



(被災直後の状態)

シーワールドホテルの前で撮影


(普段の風景)

シーワールド駐車場前で撮影

2003/11/16

21

7. 海岸の現状<防災面>(3)




2003年4月19日 撮影

2003/11/16


22

7. 海岸の現状<防災面>④

過去の災害復旧など



8. 海浜変形のしくみ



8. 海浜変形は...今も進行中

鴨川土木前：排水工先端部の沈下



2002年11月24日 → 2003年4月19日
(半年で約70cm地盤が低下)

2003/11/16

25

※ 「海岸の現状」は以上です。

これより
「意見交換」
を行います。

2003/11/16

26