

耐震診断状況一覧(小学校)

平成28年4月1日現在

No.	施設名称	建物名称	構造・規模等			完成年	耐震基準	Is値	備考
			構造	延べ面積 (m ²)	階数				
1	江見小学校	校舎	RC	2,198	3F	昭和47年	旧	0.72	平成27年改修
		校舎	RC	979	3F	昭和47年	旧	1.06	平成27年改修
		校舎	RC	65	1F	昭和47年	旧	1.64	平成27年改修
		体育館	S	1064	1F	平成15年	新	-	
		体育館	S	101	1F	平成15年	新	-	
2	鴨川小学校	校舎	RC	1,506	3F	昭和44年	旧	0.74	平成10年改修
		校舎	RC	2,284	3F	昭和44年	旧	0.74	
		校舎	RC	672	3F	昭和44年	旧	0.84	
		体育館	RC	1,178	2F	昭和55年	旧	1.33	
3	東条小学校	校舎	RC	2,629	3F	昭和45年	旧	0.76	平成22年改修
		校舎	RC	1,003	3F	昭和55年	旧	0.81	
		体育館	S	994	2F	平成13年	新	-	
4	西条小学校	校舎	RC	1,967	3F	昭和51年	旧	0.74	平成27年改修
		体育館	RC	736	2F	昭和54年	旧	0.94	
5	田原小学校	校舎	RC	1,874	3F	昭和53年	旧	0.83	
		体育館	S	775	2F	昭和56年	旧	0.75	平成27年改修
6	長狭小学校	校舎	S	1,201	1F	平成21年	新	-	
		体育館	S	659	1F	平成26年	新	-	
7	小湊小学校	校舎	RC	2,053	3F	昭和44年	旧	0.74	平成26年改修
		体育館	RC	1,054	2F	昭和54年	旧	0.79	平成26年改修
8	天津小学校 (天津幼稚園)	校舎(うち園舎)	RC	982(294)	3F	昭和48年	旧	0.72	平成21年改修
		校舎(うち園舎)	RC	970(84)	3F	昭和48年	旧	0.71	
		校舎(うち園舎)	RC	1,744(205)	3F	昭和48年	旧	0.86	
		体育館	RC	1,045	2F	昭和51年	旧	1.1	

耐震基準の新については、昭和57年以降の建設(耐震改修の必要性がないもの)により耐震診断の対象とならないものです。
また、Is値とは、建物の耐震性能を表わす指標で、その数値が0.7未満の施設が耐震改修の必要性のあるものとなります。

耐震診断状況一覧(中学校)

平成28年4月1日現在

No.	施設名称	建物名称	構造・規模等			完成年	耐震基準	Is値	備考
			構造	延べ面積 (m ²)	階数				
1	鴨川中学校	校舎	RC	8,547	地上3F/地下1F	平成23年	新	-	
		体育館	RC	2,274	2F	平成23年	新	-	
		武道場	RC	632	1F	平成23年	新	-	
2	長狭中学校	校舎	RC	1,063	3F	昭和42年	旧	0.75	平成8年改修
		校舎	RC	2,306	3F	昭和42年	旧	0.75	
		校舎	RC	289	1F	昭和42年	旧	0.94	
		体育館	S	839	1F	平成26年	新	-	
		武道場	RC	416	1F	昭和48年	旧	0.72	
3	安房東中学校	校舎	RC	3,855	4F	平成17年	新	-	
		体育館	S	965	1F	昭和44年	旧	0.82	平成24年改修
		武道場	RC	714	1F	昭和62年	新	-	

耐震基準の新については、昭和57年以降の建設(耐震改修の必要性がないもの)により耐震診断の対象とならないものです。
また、Is値とは、建物の耐震性能を表わす指標で、その数値が0.7未満の施設が耐震改修の必要性のあるものとなります。

耐震診断状況一覧(幼稚園)

平成28年4月1日現在

No.	施設名称	建物名称	構造・規模等			完成年	耐震基準	Is値	備考
			構造	延べ面積 (m ²)	階数				
1	江見幼稚園	園舎	W	995	1F	平成27年	新	-	幼稚園使用面積442m ²
2	鴨川幼稚園	園舎	W	698	1F	平成3年	新	-	
3	東条幼稚園	園舎	W	696	1F	平成3年	新	-	
4	西条幼稚園	園舎	S	451	1F	平成20年	新	-	
5	田原幼稚園	園舎	W	359	1F	平成6年	新	-	
6	長狭幼稚園	園舎	RC	2,092	3F	昭和57年	新	-	幼稚園使用面積701m ²
		園舎	S	837	1F	昭和63年	新	-	
		園舎	W	249	1F	平成7年	新	-	
7	天津幼稚園 (天津小学校)	園舎	RC	294	3F	昭和48年	旧	0.72	天津小1階(平成25年改修)
		園舎	RC	84	3F	昭和48年	旧	0.71	天津小1階(平成25年改修)
		園舎	RC	205	3F	昭和48年	旧	0.86	天津小1階(平成25年改修)
8	小湊幼稚園	園舎	RC	443	1F	昭和63年	新	-	
		園舎	W	40	1F	平成19年	新	-	

耐震基準の新については、昭和57年以降の建設(耐震改修の必要性がないもの)により耐震診断の対象とならないものです。
また、Is値とは、建物の耐震性能を表わす指標で、その数値が0.7未満の施設が耐震改修の必要性のあるものとなります。